

# Correction de Rmfe

## Abaque 5

Rw ou Rmf  
[ohm\*m]

5.0

1.0

0.1

0.01

0.001

0.01

0.1

1.0

Rwe ou Rmfe

[ohm\*m]

400°F  
300°F  
200°F  
150°F  
100°F  
75°F

NaCl

Saturation

© Schlumberger

